

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'


ART.135 comma 2, lettera C) L.R.T. 65/2014

OGGETTO : LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E DI ALCUNI SOLAI SU
IMMOBILI ESISTENTI POSTI IN COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI (AR)
LOCALITA' " IL POGGIALE " (N.C.E.U. Sez. A Fog. 20 particella 108)-

PROPRIETA' : **FRATERNITA DEI LAICI** – Azienda Pubblica di Servizi alla persona -
Via Vasari,6 – 52100 AREZZO



ELABORATO FOTOGRAFICO
POGGIALE I°






Foto n. ____



Punto di vista fotografico

PIANO PRIMO




Foto n. ____



Punto di vista fotografico

PIANO SECONDO - ALTANA



FOTO 1 Il poggiale I° - Prospetto Sud –Fronte -



FOTO 2 - Il Poggiale I° - Prospetto Sud –



FOTO 3 – Il Poggiale I° - Prospetto Sud – particolari Loggia e porticato



FOTO 4 – Il Poggiale I° - Prospetto Ovest



FOTO 5 – Il Poggiale I° - Prospetto Nord (Retro)



FOTO 6 – Il Poggiale I° - Prospetto Nord (Retro)



FOTO 7- Il Poggiale I° - Prospetto Est



FOTO 8- Il Poggiale I° - Porticato di ingresso – Particolare solaio di copertura



FOTO 9 – Il Poggiale I° - Porticato di ingresso – Particolare –



FOTO 10 – Il Poggiale I° - Porticato di ingresso – Particolare solaio di copertura



FOTO 11- Il Poggiale I° - Locali a P. terra n,1-2-3- Deposito prodotti Agricoli –



FOTO 12 –Il Poggiale I° - Porticato di ingresso a P. Terra Vano n. 4 –



FOTO 13 –Il Poggiale I° - Vano n.7 P. Terra deposito prodotti agricoli




FOTO 14- Il Poggiale I° - Vano n. 8 (a dx porticato) a P.Terra - Solaio crollato



FOTO 15 – Il Poggiale I° - Vano n.9 (a dx scale) a P.Terra – Solaio in dissesto puntellato



FOTO 16 – Il Poggiale I° - Vano n. 9 (a dx scale) a P.Terra – Solaio in dissesto puntellato



FOTO 17- Il Poggiale I° -Vano n. 10 a P. Terra – Solaio crollato



FOTO 18 – Il Poggiale I° - Vano n. 11 – Porcile esterno – Copertura crollata



FOTO 19- Il Poggiale I° - Vano 11 P. Terra –Porcile esterno



FOTO 20- Il Poggiale I°- Vano n. 6 a Piano Primo – Loggiato – Copertura crollata



FOTO 21 – Il Poggiale I° - Vano n. 6 a P. Primo- Loggiato – Copertura crollata



FOTO 22 – Il Poggiale I°- Vano n. 1 a P. Primo(a sx Loggiato) - controsoffitto e copertura crollata



FOTO 23- Poggiale I° - Vano n. 2 a P .Primo controsoffitto e Tetto Crollato



FOTO 24 –Poggiale I°- Vano n. 3-a P. Primo- controsoffitto in crollo



FOTO 25 –Poggiale I° - Vano n.7 a P. Primo



FOTO 26 – Poggiale I° -Vano n. 8 a P. Primo (Cucina) –Controsoffitto e tetto crollati –



FOTO 27-Poggiale I° -Vano n. 8 a P. Primo (Cucina) –Controsoffitto e tetto crollati-



FOTO 28- Poggiale I° - Vano n. 8 a P. Primo (Cucina) – Controsoffitto e Tetto crollati



FOTO 29 –Poggiale I° - Vano n. 9 a P. Primo –Tetto crollato – accumulo detriti su solaio



FOTO 30-Poggiale I° -Vano n. 9 a P. Primo- Tetto crollato e controsoffitto crollato



FOTO 31 – Poggiale I° - Vano n.10 a P. Primo – Tetto crollato



FOTO 32 –Poggiale I° - Vano n. 11 a P. Primo- Tetto crollato



FOTO 33- Poggiale I° - Vano scala di accesso alla Colombaia




FOTO 34 –Poggiale I° - Rampa di accesso alla Botola della Colombaia



FOTO 35 –Poggiale I° - Botola di accesso alla Colombaia



FOTO 36 – Poggiale I°- Locale Colombaio o Altana a 2° P. Copertura pericolante



FOTO 37- Poggiale I° - Locale Colombaio o Altana a 2° P. Copertura pericolante



FOTO 38 –Poggiale I° - Locale Colombaio o Altana a 2° P.



FOTO 39- Poggiale I° - Copertura vista dalla Altana



FOTO 40 –Poggiale I° - Copertura loggiato Vista dall’altana



FOTO 41- Il Poggiale I° - Copertura loggiato e locale limitrofo Vista dall'Altana



FOTO 42 –Il Poggiale I° - Copertura vista dall'Altana.